



Sistema de maniobra de remolque de camiones tipo dolly



Alerta QSE

Código No Conformidad asociada: NC2016005881

Este documento contiene información de carácter público y tiene como objeto el compartir las lecciones aprendidas a raíz de incidentes o situaciones de riesgo y que pueden ser de interés para los trabajadores del sector en el que opera Acciona Energía.

Este documento puede sufrir futuras actualizaciones motivadas por la recogida y análisis de una mejor información, por el propio avance de la técnica y las medidas propuestas, etc... Por este motivo, es importante consultar a Acciona Energía sobre la última versión de las Alertas emitidas.

ALCANCE

- Mundial Local. País:
- Todos los Negocios Construcción Producción
- Todas las Tecnologías Eólica Hidráulica Termoeléctrica
- Fotovoltaica Alta Tensión
- Otros. Especificar:

HECHOS

Recientemente se ha observado que en una obra de construcción de una Parque Eólico propiedad de Acciona Energía, durante la fase de premontaje de las torres de los aerogeneradores, han accedido camiones de transporte de las dovelas de hormigón con un sistema hidráulico de maniobra (comúnmente llamado Dolly) que no cumple con los requisitos internos que tenemos establecidos en Acciona Energía para este tipo de equipos.

El Dolly es un sistema hidráulico que permite accionar los ejes traseros del camión para aumentar su maniobrabilidad. En el caso identificado, el sistema hidráulico se opera con palancas y está ubicado en la parte trasera del camión, por lo que obliga al Ayudante del Conductor a moverse andando detrás del camión.

Se emite esta Alerta para recordar que en el pasado, se produjeron dos accidentes mortales en obras bajo la responsabilidad de Acciona Energía que estaban relacionados con el sistema Dolly y se prohibió terminantemente el uso de estos modelos de operación directa, siendo únicamente válidos los sistemas de Dolly remoto, bien sea por cable o inalámbricos.





Sistema de maniobra de remolque de camiones tipo dolly



Alerta QSE

Código No Conformidad asociada: NC2016005881

LECCIONES APRENDIDAS

ACCIONES DE CARÁCTER URGENTE Y APLICACIÓN INMEDIATA

- Todos los ayudantes de conductores de camión que operen el sistema Dolly deben tener disponible un Walkie-talkie que les permita comunicarse con el conductor del camión. Si el sistema Dolly requiere de las dos manos, el Walkie-talkie tendrá sistema de manos libres.

OTRAS ACCIONES

- Incluir esta medida en las condiciones de suministro de las dovelas que son enviadas a los proveedores.
- Enviar esta Alerta, o circular expresa, a todos los Tecnólogos que estén utilizando transporte con Dolly para recordarles que únicamente están permitidos los Dolly con sistema remoto.